



ООО «Данфосс»

ОГРН 1035003060861
Россия, 143581
Московская область
Истринский район
с./пос. Павло-Слободское,
д. Лешково, д. 217
Телефон/Telephone: (495) 792-57-57
Факс/Fax: (495) 792-57-58\59
www.danfoss.ru
E-mail: info@danfoss.ru
Danfoss LLC
143581 Moscow region
Istra area, Pavlo-Slobodskoe settlement,
Leshkovo, 217

Дата/Date: 20.02.2014

Исх./Our ref.: 200214/Q9

На Ваш /Your ref.:

В связи с Вашим запросом, касающимся обязательного подтверждения соответствия **управляющих карт, типов P16, P17, P20, P30, C14, C25, C35, C37, C55, C60, C62, C66, C67, C75, L10, L32, L62, L66 и ключей для контроллеров ECL типа А**, сообщаем следующее.

Продукция, указанная в Вашем запросе, может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Запасные части и принадлежности аппаратов на напряжение до 1000В» (код ОКП 34 2900).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596) вышеуказанная продукция не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия Системы сертификации ГОСТ Р.

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (ред. от 04.12.2012) "О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» управляющие карты и ключи для контроллеров не входят в *Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме сертификации*, а также в *Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме декларирования соответствия*.

В соответствии с вышеизложенным, **управляющие карты, типов P16, P17, P20, P30, C14, C25, C35, C37, C55, C60, C62, C66, C67, C75, L10, L32, L62, L66 и ключи для контроллеров ECL типа А не подлежат** обязательному подтверждению соответствия в России и Таможенном союзе.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия данного вида продукции при ввозе и реализации продукции на территории Российской Федерации и Таможенного союза.

Специалист по сертификации
ООО «Данфосс»



Резванова Диляра